

VESTMANNA KOMMUNA

Sak: Vestmanna Kommuna, vatn

Mál nr.: 1-23-02539

Svaseðil nr.: 013728

Móttøkudagur: 07-11-23

Kanning byrjað: 07-11-23

Sýni-ID	1-23-02539-001	1-23-02539-002				
Sýnislýsing	Skálavegur 2	Fjarðavegur 3				
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn				
Tøkudagur	07-11-23	07-11-23				
Analysunavn			Eind	Mark	Metoda	Óvissa
Ammonium		<0,015	mgN/L	0,5	Hach method LCK 304	25%
Clostridium perfringens		<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 14189:2016	
E.coli, MF	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	CFU/100mL	<>0	DS/EN ISO 7899-2:2000	
Koliformar bakteriar, MF	<1	<1	CFU/100mL	0	DS/EN ISO 9308-1, 2014	
Leiðingarevni	8,2	8,3	mS/m	250	DS/EN 27888, 2003, mod.	8%
Litur	8	9	mg Pt/L	20	DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%
* Luktur		Ikki ávíst			I.a.f.	
Mikroorganismur við 22°C	29	3 est	CFU/mL	100	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	
pH	7,0	7,1		6,5 - 9,5	DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%
Turbiditetur	0,2	0,2	NTU	1	DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	30%

Viðmerkingar

1-23-02539 Viðmerking frá sýnistakara: Slapp ikki inn á Fjørurkronna, men hetta er tann sama leiðingin, sum er á Fjarðavegi 3.

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 10-11-23

Móttakaralisti: VESTMANNA KOMMUNA, Bókhald vfv, Jákup Durhuus, Tórbjørn Egholm